



総数2頁-1  
 試160100664号  
 平成28年7月28日

# 試験成績報告書

依頼者名：株式会社 光永 殿

住 所：埼玉県八潮市浮塚818-1



一般財団法人 日本文化用品安全試験所  
 〒130-8611 東京都墨田区東駒形4-2-24  
 電話 03-3829-2509  
 FAX 03-3829-2595

平成28年7月15日にご依頼のありました試料の試験結果を以下にご報告申し上げます。

試料名及び数量	段ボールベッド「ニュー簡太くんII」
試験項目	下記の項目
試験実施日	平成28年7月26日

### 試験項目

全体荷重試験  
 破壊荷重測定

### 試料



承認		担当者	
----	--	-----	--

- 注) ① 本成績書の内容を広告物、その他に記載する場合は、予め本財団理事長の了承を受けてください。  
 ② 本成績書の一部だけを複製して使用しないようお願いします。  
 ③ 本成績書は、提出された試料について試験・検査したものです。

## 試 験 方 法

提出された試料を依頼者との協議により下記試験方法で試験を行う。

### 全体荷重試験

JIS S 1102(2004)『住宅用普通ベッド』の 8.2.3.「床板の強度試験」の試験方法を参考にし、下記条件により試験を行い、各部について異常の有無を確認する。

【条件】使用状態にして試験を行う。

当て板=300mm×500mm

加える力=2000N、時間=1 分間

### 破壊荷重測定

試料の床板連結部中央に足型 (25.5cm) を置き、その上から試料に異常が認められるまで荷重を加え、異常が認められた時の荷重値を測定するとともに、その状態について確認する。

## 試 験 結 果

試 験 項 目	結 果
全体荷重試験	使用上支障のある破損、変形等の異常を認めず。
破壊荷重測定	約 2500N (約 255kgf) で床板及び支持部に変形が生じ、それ以上の荷重を掛けることが出来なくなったため、試験を終了した。(下写真)




写真 1 (床板の変形)

写真 2 (支持部の変形)

以上

//////以下余白//////